

榆树市畜牧业管理局灾后重建鉴定情况汇总

序号	工程名称	结构形式	建筑面积 (m²)	围墙长度 (m)	评级
1	榆树市大岭镇立军养殖专业合作社1号猪舍	砖混结构	240		C
	榆树市大岭镇立军养殖专业合作社2号猪舍	砖混结构	240		D
	榆树市大岭镇立军养殖专业合作社3号猪舍	砖混结构	240		D
	榆树市大岭镇立军养殖专业合作社4号猪舍	砖混结构	240		D
	榆树市大岭镇立军养殖专业合作社办公室	砖混结构	99		B
	榆树市大岭镇立军养殖专业合作社饲料仓库	砖混结构	68.4		D
	榆树市大岭镇立军养殖专业合作社玉米仓库	彩钢房	60		B
	榆树市大岭镇立军养殖专业合作社围栏			311	
2	榆树市于家镇鸿运养殖场办公室	彩钢房	42.66		B
	榆树市于家镇鸿运养殖场饲料库	钢结构	90		D
	榆树市于家镇鸿运养殖场饲料间	钢结构	24		C
	榆树市于家镇鸿运养殖场1号牛舍	钢结构	400		D
	榆树市于家镇鸿运养殖场2号牛舍	钢结构	400		D
	榆树市于家镇鸿运养殖场3号牛舍	钢结构	400		D
	榆树市于家镇鸿运养殖场4号牛舍	钢结构	400		C
3	榆树市于家镇祥宏养殖场牛舍	钢结构	720		B
4	榆树市浩迪养殖专业合作社1号鸡舍	钢结构	825		C
	榆树市浩迪养殖专业合作社2号鸡舍	钢结构	825		C
	榆树市浩迪养殖专业合作社饲料库	砖混结构	113.46		C
	榆树市浩迪养殖专业合作社围墙			104.5	
5	榆树市八号镇贤中养殖场猪舍	砖混结构	295		D
6	榆树市鸿悦养殖专业合作社1号鸡舍	彩钢房	1265		D
	榆树市鸿悦养殖专业合作社料房	砖混结构	50		D
7	汤坤养鸡户1号鸡舍	钢结构	728		C
8	潘士喜养鸡户1号鸡舍	砖混结构	225		D
9	潘士成养鸡户1号鸡舍	彩钢房	650.25		D
10	潘士海养鸡户1号鸡舍	彩钢房	252		D
	潘士海养鸡户2号鸡舍	彩钢房	138.75		B
	潘士海养鸡户3号鸡舍	彩钢房	340		D
11	榆树市八号镇广鑫家庭农场1号牛舍	砖混结构	93.24		B
	榆树市八号镇广鑫家庭农场2号牛舍	彩钢房	177.24		B
	榆树市八号镇广鑫家庭农场3号牛舍	砖混结构	77		D
	榆树市八号镇广鑫家庭农场围墙			33	
12	红星乡宏大牧业专业合作社围墙			201	
	红星乡宏大牧业专业合作社1号牛舍	砖混结构	324		D
	红星乡宏大牧业专业合作社2号牛舍	砖混结构	324		D
	红星乡宏大牧业专业合作社3号牛舍	砖混结构	468		D
	红星乡宏大牧业专业合作社4号牛舍	砖混结构	468		D
	红星乡宏大牧业专业合作社5号牛舍	砖混结构	522		C
	红星乡宏大牧业专业合作社饲料库	砖混结构	84		C
	红星乡宏大牧业专业合作社无害化处理间	砖混结构	6.2		C
13	榆树市陈辉生猪养殖专业合作社1号猪舍	砖混结构	680		B
	榆树市陈辉生猪养殖专业合作社2号猪舍	砖混结构	680		D
	榆树市陈辉生猪养殖专业合作社3号猪舍	砖混结构	720		D
	榆树市陈辉生猪养殖专业合作社消毒间	彩钢房	9		B
	榆树市陈辉生猪养殖专业合作社无害化处理间	砖混结构	15		D
	榆树市陈辉生猪养殖专业合作社办公用房	彩钢房	31.9		D
	榆树市陈辉生猪养殖专业合作社饲料库房	砖混结构	101.7		D
	榆树市陈辉生猪养殖专业合作社1号猪舍甬道		54.6		
	榆树市陈辉生猪养殖专业合作社2号猪舍甬道		61.74		
	榆树市陈辉生猪养殖专业合作社围墙			167	
	红星乡王中现家庭农场1号猪舍	砖混结构	372		B

14	红星乡王中现家庭农场2号猪舍	砖混结构	372		B
	红星乡王中现家庭农场3号猪舍	砖混结构	372		C
	红星乡王中现家庭农场4号猪舍	砖混结构	372		D
	红星乡王中现家庭农场库房	砖混结构	263.9		D
	红星乡王中现家庭农场围墙			417	
15	广田家庭农场北侧围墙			27	
	广田家庭农场西侧围墙			22	
16	红星乡裕丰盈家庭农场1号牛舍	砖混结构	1380		B
	红星乡裕丰盈家庭农场草料库房	砖混结构	90.8		D
	红星乡裕丰盈家庭农场粮食库房和办公室	砖混结构	200		D
17	月胜养殖场1号牛舍	砖混结构	140		D
	月胜养殖场2号牛舍	砖混结构	309.67		D
	月胜养殖场草料库房	钢结构	120		B
	月胜养殖场饲料库房	砖混结构	52.29		C
	月胜养殖场围墙			43	
18	红星乡赵仟成家庭农场围墙			113	
	红星乡赵仟成家庭农场牛舍	砖混结构	327.97		C
	红星乡赵仟成家庭农场粮食库房和办公室	砖混结构	303.92		C
19	红星乡浩宇养殖场围墙			65	
	红星乡浩宇养殖场草料房	砖混结构	24		C
	红星乡浩宇养殖场1号牛舍	砖混结构, 彩钢房	392.2		D
	红星乡浩宇养殖场2号牛舍	砖混结构	132		C
20	榆树市红星乡江子农机种植合作办公室	砖混结构	50		D
合计			19543.89	1503.5	

3 基本规定

3.1 等级划分

3.1.4 本条是对农村住房危险性进行鉴定时,其危险等级的划分。

1 A级的宏观表征为:地基基础保持稳定;承重构件完好;结构构造及连接保持完好;结构未发生倾斜和超过规定的变形。

2 B级的宏观表征为:地基基础保持稳定;个别承重构件出现轻微裂缝,个别部位的结构构造及连接可能受到轻度损伤,尚不影响结构共同工作和构件受力;个别非承重构件可能有明显损坏,结构未发生影响使用安全的倾斜或变形;附属构、配件或其固定连接件可能有不同程度损坏,经一般修理后可继续使用。

3 C级的宏观表征为:地基基础尚保持稳定;多数承重构件或抗侧向作用构件出现裂缝,部分存在明显裂缝;不少部位构造的连接受到损伤,部分非承重构件严重破坏;经鉴定加固后可继续使用。

4 D级的宏观表征为:地基基础出现损害;多数承重构件严重破坏,结构构造及连接受到严重损坏;结构整体牢固性受到威胁,局部结构濒临坍塌。

表 3.1.3 农村住房组成部分的危险性等级

等级	危险点和危险程度
A 级	无危险点
B 级	有危险点
C 级	局部危险
D 级	整体危险

3.1.4 农村住房的危险性等级，应根据其存在的危险点和危险程度进行划分，并应符合表 3.1.4 的规定。

表 3.1.4 农村住房的危险性等级

等级	危险点和危险程度
A 级	结构能满足安全使用要求，未发现危险点，住房结构安全
B 级	结构基本满足安全使用要求，个别非承重结构构件处于危险状态，但不影响主体结构安全
C 级	部分承重结构不能满足安全使用要求，局部出现险情，构成局部危房
D 级	承重结构已不能满足安全使用要求，住房整体出现险情，构成整幢危房

